

| 車 両 情 報  |             |           |       |                          |                           |
|----------|-------------|-----------|-------|--------------------------|---------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式        | 形状    | 車台番号                     |                           |
| 三菱ふそう    | 令和 1年2月     | TPG-FEA50 | ドライバン | FEA50-571902             |                           |
| 走行       | 馬力          | シフト       | ブレーキ  | ボディ内寸                    |                           |
| 92,768km | 150PS/110KW | M/T 5速    | パキューム | 長:4,500 mm<br>高:2,180 mm | 幅:1,770 mm<br>門高:2,090 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |    | キャン    |    |               |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|---------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態            |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |    | シート    | ○  | 擦れ、汚れ<br>カバー付 |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |    | ヘッドライト | ◎  | HID           |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |    | ウィンカー  | ◎  |               |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |    | ワイパー   | ◎  |               |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |    | ミラー    | ◎  |               |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |    |        |    |               |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |    |        |    |               |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |    |        |    |               |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  |    |        |    |               |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |    |        |    |               |
| ミッション |    |    | 走行関係     |    |    |        |    |               |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 |        |    |               |
| ギア鳴き  | ◎  |    | ETC      | /  |    | リーフサス  | ◎  |               |
| ギア抜け  | ◎  |    | タコグラフ    | /  |    | エアサス   | /  |               |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |    | パワステ   | ◎  |               |
| 異音    | ◎  |    |          |    |    | ハンドル   | ○  | 擦れ            |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |    | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L  |
| リターダ  | /  |    |          |    |    |        |    |               |
| 上物仕様  |    |    | デフ       |    |    |        |    |               |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 |        |    |               |
| 床材質   | /  | 木材 | 異音       | ◎  |    |        |    |               |
|       |    |    | オイル漏れ    | ◎  |    |        |    |               |
|       |    |    | デフロック    | /  |    |        |    |               |





特記事項 キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スペア無、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー4本。  
11/18鍵車載済み(根岸)

記録簿 有 (R1/5~R4/4)

| タイヤ残量    |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|----------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位: mm   |   |   |   |           |           |           |           |
|          | 8 |   | 9 |           | 205/75R16 |           | 205/75R16 |
|          | — |   | — |           | —         |           | —         |
| 8        | 7 | 6 | 8 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |
| —        | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スペア      |   |   |   | スペア       |           |           |           |
|          |   | 7 | — |           |           | 205/75R16 | —         |
| 素材: スチール |   |   |   | 備考:       |           |           |           |

| 上物仕様                                      |      |          |       |
|-------------------------------------------|------|----------|-------|
| 上物名                                       | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式    |
| ドライバン                                     | パプコ  | 916N1484 | 令和 1年 |
| 【備考】ラッシングレール1段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。 |      |          |       |
|                                           |      |          |       |
| 【備考】                                      |      |          |       |
|                                           |      |          |       |
| 【備考】                                      |      |          |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|