

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年8月	TPG-FEA50	冷凍バン	FEA50-552748
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
126,330km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：3,340 mm 幅：1,660 mm 高：1,280 mm 門高：1,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 70L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項

キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スベアキー2本、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー6本。



記録簿

有 (R1/7～R3/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
3	3	2	2	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H172300	平成29年7月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。前方水抜き穴2ヶ。90度ストッパー。庫内灯2ヶ。左スライド式サイド扉。リヤ左プロテクターヘコミ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XL22LSC-P	平成29年
【備考】-30℃設定 （ 1hで +32.5℃ → -10℃ 確認。 ）。エバ下側高さ1100mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リヘア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ