

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年3月	SKG-FK61F	アルミウイング	FK61F-550845
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
873,947km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,240 mm 幅：2,390 mm 高：2,400 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	オイルプレッシャース イッチ漏れ。	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	○	残量少ない				パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L 100L
リターダ	／							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	／							



特記事項 キャビン汚れ、傷。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スベアーキー2本、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー2本。10/7車庫
済み石原

記録簿 有（H31/2～R4/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	3		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
4	4	4	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			3	—			
素材：スチール		備考：リヤ4本スタッドレスタイヤ。					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	229C3961	平成24年3月
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。床板穴あき、削れ有。前立てヘコミ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ