

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成19年6月	BDG-XZU424	クレーン付平	XZU424-1002793
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
57,709km	180PS/132KW	M/T 6速	パキウム	長: 4,420 mm 幅: 2,090 mm 高: 360 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ曲り
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ギャップ 欠品。

点検項目	走行関係 結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ 結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。ルーフヘコミ有。スターターキー1本、スペア無。

記録簿 有 (H22/6~H26/6、H28/8~H30/9、R2/4~R4/4)

タイヤ残量

単位: mm





6	4		
—	—		
5	5	5	5
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
.....			
	<u>スペア</u>	<u>215/85R16</u>	<u>—</u>
素材：スチール	備考：スベアーサイズ違い。スタッドレスタイヤ。		

素材：スチール 備考：スペアーサイズ違い。スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		
【備考】床板腐食、穴あき、補修跡。2重張り。作業灯1ケ（不灯）。左右煽り内ベニア板割れ、剥がれ、ヘコミ。 フロント左右プロテクターヘコミ。			
クレーン/クレーン	ユニック	URA224 「N901560」	平成19年5月
【備考】荷台格納クレーン。2段ブーム。2.22 t。、緊急ホーン鳴らす。ブーム伸ばし時動き悪い。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------