

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年8月	TPG-FBA20	冷凍バン	FBA20-561702
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
67,694km	130PS/96KW	M/T 5速	パキューム	長：3,020 mm 幅：1,710 mm 高：1,760 mm 門高：1,700 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	ステンレス	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項

キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スベアー1本、キーレスリモコン1ヶ、ポデーキー4本（サイド扉キー固着）。



記録簿

有 (R2/7～R3/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	5			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
4	5	5	4	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				8	—		
素材：スチール				備考：スベアー以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	札幌ポデー工業	17-S213	平成29年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール1段。庫内灯1ヶ。90度ストッパー。前方水抜き穴2ヶ。左観音式サイド扉。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS30A-L2	平成30年
【備考】-30℃設定 （ 2hで +24℃ → -15℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

【ボデー内】

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ