

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	令和 4年8月	2KG-FK62FZ	クレーン付平	FK62FZ-610149		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
29,603km	240PS/173KW	M/T 6速	エアー	長: 5,500 高: 690	mm 幅: 2,350 mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー×2、キーレス×1
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	12	12		265/70R19.5	265/70R19.5		
	—	—		—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—
10	11	12	12	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア		13	—	スベア		265/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ		令和 4年8月
【備考】3方開、リヤステップ、リヤオーバーハング工具箱1個、			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344A 「G116866」	令和 4年7月
【備考】4段ブーム、フックイン、差し違い式アウトリガー、ラジコン、ML警報型			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------