

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H23	SKG	FK61F-550270	冷凍車
走行	馬力	シフト		
346,541 km	240 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアーク		長： 5.53 m 幅： 2.12 m 高： 1.99 m 門高： 1.98 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	エンジンミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
ド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、へり、穴等
ヘッドライト	○	レンズ割れ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	／	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ ETC、タコグラフ（フタ閉まらず）付 スタットレスタイヤ アルミホイール
左テールASSY割れ、右テールレンズヒビ フロントバンパー前出し リヤバンパー割れ

タイヤ残量			
単位：mm			
9	10		
／	／		
10	10	10	10
／	／	／	／
スペア	9	／	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	日本フルーフ	GMF1 E5E1117		断熱リヤ70mm サイド70mm
冷凍機	菱重	TDJS50A-L2		-30℃設定 +21℃→-8℃(1H)

床アルミ平張り ジョロダーレール4列 サイド左右パレットガイド板（ステンレス） 庫内灯3ヶ
90度ストッパー 左サイド扉（観音式） スタンバイ付 燃料タンク150L

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

