

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年10月	SKG-FEA50	塵芥車	FEA50-501135
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
204,110km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	サイド: 右不灯、左不灯
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	△	T/Mシステム	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
▼ ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール タンク70L
ギア鳴き	◎		▼ 上物仕様			▼ デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	4		205/85R16	205/85R16		
	0	0		—	—		
4	5	5	4	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
0	0	0	0	—	—	—	—
スベア			0 0	スベア		—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様





上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	富士車輛	CP259 「VK51003A」	平成23年10月

【備考】 巻込み式 5.0立米 ダンプ排出

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----