

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成17年12月	PA-NPR81R	クレーン付平	NPR81-7016837
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
46.671km	160PS/118KW	A/T スムーサー 6速	ハキューム	長：3,660 mm 幅：2,070 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	タペット異音
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャブ欠品。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。スターターキー1本（キーレス不良）、スベアーキー1本。



記録簿

有（H19/12～H21/12、H23/1～R4/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			215/85R16	215/85R16		
—	—			—	—		
7	3	5	5	215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア		215/85R16	—
				素材：スチール 備考：スベアータイヤ亀裂有。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		
【備考】床穴あき跡、汚れ有。右煽りセイコーラック曲り。			
クレーン／クレーン	ユニック	URU296 「F423766」	平成17年11月
【備考】2.93 t。ブーム6段。フックイン。ラジコン付。リアアウトリガー付。巻過防止装置スイッチブラケット曲り。アウトリガー受け台2ヶ欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ