

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成29年5月	GPG-CG5ZA	アルミウイング	JNCMM60G2HU017600
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
394,142km	380PS/279KW	A/T エスコット	エア	長: 9,610 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,660 mm 門高: 2,570 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル漏れ	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ HID	
オイル漏れ	○	エアコンプレッサーに じみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎ リヤエアサス	
			ETC	◎ 2.0		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎ スチール 300L 200L	
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/ 木材		点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							




特記事項 エンジンキー2本、キーレス1本、ボディキー3本、右フォグレンズ割れ、右オーバーハングガード曲がり
記録簿 有 (R3/11)

タイヤ残量				
単位: mm				
10	11			
11	11			
11	11	11	11	
5	6	7	6	
スペア		7	—	

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—
素材: アルミ 備考: RR 4本再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DKL 「W8DY123」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段、床フック9対、庫内灯4つ、渡し板			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「20T080056N」	平成29年
【備考】全長1570mm、全幅2330mm、有効長1370mm、有効幅2300mm、キャスターストッパーロック渋り有り			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ