

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成26年9月	QKG-EXD52AD	トラクタ	EXD52AD-7001974		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
472,022km	420PS/309KW	M/T 7速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		パワステポンプ付近に じみ	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	／				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎		走行関係		
マフラー	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション						ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	アルミ 400L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ ブラットホーム縞アル ミ			
クラッチ	◎					デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項

キャブチルトオイル漏れ。スベアキー無し。




記録簿

無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
14	14			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
12	12	13	12	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	RM-13-C 「e8-9741」	平成26年9月
【備考】カブラキャパシティー13000kg。スライダー曲がり小。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ