

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年10月	KQG-EXD52BD	トラクタ	EXD52BD-7000614
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
374,618km	460PS/338KW	M/T H/L 8速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	／				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	○	アナログ電源入らない			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							



特記事項 96,000km時メーター交換 メインキー1本 スペアキー2本 キーレス1個 アドブルーキー1本 燃料タンクキー1本
運転席側工具箱歪み

記録簿 有（R1/10～R3/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	7			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
4	6	6	5	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	—	4		スペア	—	11R22.5 14PR	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カバー	ヨコシャ	HP-1300C	平成28年10月
【備考】第5輪荷重11,500kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ