

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年9月	TPG-FBA20	平ボディ	FBA20-560286
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
309,883km	130PS/96KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,050 mm 幅: 1,610 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	サブライポンブ 付近滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	前左ひび有
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。スイッチカバー欠品。スターターキー1本、スベアキー1本、キーレスリモコン1ヶ。
記録簿 有 (H31/3~R4/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	2			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
3	1	1	2	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			4	—	—	—	—
スベア			4	—	195/75R15	—	—

素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ		
【備考】コーションプレート欠品。床丸カンフック5対。作業灯2ヶ。後方脱着式幌骨付。			
パワーゲート/垂直ゲート/アーム式	極東開発工業	S601-1SRT2 「17T061218N」	平成29年
【備考】PG寸法: 全長885mm、全幅1485mm、有効長750mm、有効幅1435mm。最大荷重600Kg。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ