

| 車両情報      |             |            |         |   |
|-----------|-------------|------------|---------|---|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号  |
| 三菱ふそう     | 平成28年12月    | QPG-FS64VZ | アルミウイング | FS64VZ-522176                                       |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸   |
| 564,081km | 380PS/279KW | M/T 7速     | エア      | 長: 9,640 mm 幅: 2,410 mm<br>高: 2,690 mm 門高: 2,550 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係      |    |              | キャビン   |    |                   |
|-------|----|----|-----------|----|--------------|--------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目      | 結果 | 状態           | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |    | エアコン      | ◎  |              | シート    | ○  | へたり               |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター     | ◎  |              | ヘッドライト | ◎  | HID               |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター   | ◎  |              | ウィンカー  | ◎  |                   |
| 水混入   | ◎  |    | P/W (運転席) | ◎  |              | ワイパー   | ◎  |                   |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W (助手席) | ◎  |              | ミラー    | ◎  |                   |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置    | ◎  |              |        |    |                   |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ     | ○  | 注意カモニターランプ点灯 |        |    |                   |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ     | ◎  |              | 走行関係   |    |                   |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ    | ◎  | カラー          | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー     | ◎  |              | リーフサス  | ◎  |                   |
| ミッション |    |    | ETC       | ◎  | 2.0          | エアサス   | ◎  | リヤエアサス            |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ     | ◎  | アナログ         | パワステ   | ◎  |                   |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様      |    |              | ハンドル   | ○  | 擦れ                |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目      | 結果 | 状態           | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L 300L |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質       | /  | 木材           | デフ     |    |                   |
| 異音    | ◎  |    | 上物仕様      |    |              | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| オイル漏れ | ◎  |    |           |    |              | 異音     | ◎  |                   |
| リターダ  | /  |    |           |    |              | オイル漏れ  | ◎  |                   |
|       |    |    |           |    |              | デフロック  | ◎  |                   |



特記事項 キーレスキー1本、E/Gキー2本、アドフルータンクキー1本(1/20木村)  
 キャブ内汚れ、左コーナーパネル裏まがり  
 記録簿 無()

| タイヤ残量  |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|--------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm |    |    |    |             |             |             |             |
| 10     | 10 |    |    | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 11     | 10 |    |    | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 13     | 12 | 12 | 12 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 9      | 12 | 9  | 9  | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア    | 6  |    |    | スペア         | 245/70R19.5 |             |             |

素材: アルミ 備考:

| 上物仕様                           |      |            |       |
|--------------------------------|------|------------|-------|
| 上物名                            | メーカー | 型式「製造番号」   | 年式    |
| アルミウイング                        | パブコ  | 「6Z9A4772」 | 平成28年 |
| 【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、引出しフック9対 |      |            |       |
| 【備考】                           |      |            |       |
| 【備考】                           |      |            |       |

| 外装状態     |        |         |             |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア 不可) |



| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |