

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年1月	BKG-NJR85AN	ダンプ	NJR85-7017059
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
113.765km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,000 mm 幅: 1,590 mm 高: 320 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	異音 フロアモーター	シート	○	破れ、汚れ ビニールカバー付
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。キャブルーフヘコミ有。エンジンキー4本（1本キーレス付）。燃料タンクキー1本。クラッチペダルロック、セキュリティキー1本。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			195/85R16	195/85R16		
-	-			-	-		
7	7	8	7	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		9	-	スペア		195/85R16	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「10U117025Y」	平成22年
【備考】 前立て上部ヘコミ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装ヘコミ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内ヘコミ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----