

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成18年9月	PJ-FT50JY	糞尿車	FT50JY-540170	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
343,377km	350PS/257KW	M/T 6速	エア	長: mm 高: mm	幅: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ ビニールカバー付
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。キャブチルト不良（電動で下げられない）。スパークアレスタ相当装備車。スターターキー1本、スベアキー1本、キーレスリモコン1ヶ、燃料キャップキー1本。





記録簿 有 (H19/9~R4/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
13	10			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
12	11			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
9	11	10	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア		-	-	スベア		-	-

素材: スチール 備考: スベアタイヤ欠品。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
糞尿車	モリタエコノス	VCR3104 「69123376」	平成18年
【備考】 積載物品: 糞尿。最大積載容量10400L。ホース巻取り電動式。脱臭装置(スーパージェットクリーン)付。左サイドバンパー腐食折れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	【ボデー内】	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	------	-------	----	-----	----	-----	----	--------	------	-------	-------	-----