

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成27年3月	KQG-FE7JPAG	その他	FE7JPA-11093		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
28,289km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吸込	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ゴム

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 汚れ
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラ	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	○ ひび 4カ所
パワーステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 200L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル濡れ	◎
デフロック	／

特記事項 7人乗り。キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スペアキー5本、ボデーキー8本。 キャブ、ボデー文字消し塗装。

記録簿 無 ()

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	11	11	
	—	—	
11	11	11	11
—	—	—	—
スベア		12	—

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スピア		265/70R19.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
馬運搬車	林田製作所		
【備考】馬4頭積み仕様。エアコン、換気扇付。汚水タンク付き。作業灯2ケ。蛍光灯4ケ。仕切りカーテン2ケ。左サイド扉2ケ。リヤゲート型スロープ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------