

車輛チェックシート

記入日: R. 2010/12/9 記入者 丸山

搬入日: R. 2010/12/9 搬入者 入部

車両情報									
車名	年式	排ガス	車体番号				形状		
UD		KL	CD48ZW-03332				冷凍車		
走行	馬力	シフト				ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)	
173/833 km	370 ps/kw	M/T	A/T	セミA/T	12速	3	GE13		
キャブ幅			ベッド		キャブ形状		電圧		
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V	
ブレーキ			ボディ内寸						
エア・バキューム			長: 9.4 m	幅: 2.2 m	高: 2.2 m	門高: 2.0 m			

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理(不具合あり) ×:点検不可 /:装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
水漏れ	○	
燃料漏れ	○	
排気	○	
排圧	○	
マフラー	○	
ターボ	○	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オルタネーター	○	
パワーウィンド	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	○	
オーディオ	○	ボタンつぶれ
バックカメラ	○	
電格ミラー	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	右破れ
ヘッドライト	○	
ウinker	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	
キャブ開閉	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラッチ	○	
異音	○	
オイル漏れ	○	フランジに油
リターダ	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	4バック
ベラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
デフロック	/	

特記事項

本社へ報告済み 済・未 本社担当者

燃料タンク 300 + 200 L

《走行状態》自走可 構内のみ自走可 自走不可(理由)

タイヤ残量

単位: mm

10	17		
6	6	10	10
3	3	3	3
スペア	3		

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

295/80R22.5	295/80R22.5		
11R	11R	11R	11R
"	"	"	"

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
		

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	矢野	TPA 3036	H15.5	ラッシング2段、エアリブ付、庫内灯、キーStone床
その他				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

