

車輛チェックシート

記入日: R.2 10/29 記入者



搬入日: R.2 10/29 搬入者 松下

車名		年式	排ガス	車体番号		形状
イース				CYL51VA-3000438		冷凍車 P/G
走行	馬力	シフト		ペダル数	エンジン型式	燃料 (種類)
1046.626 km	370 ps/kw	M/T · A/T · セミA/T		3	6WF1	
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー
						24V
ブレーキ		ボディ内寸				
モーター · バキューム		長: 9.4 m 幅: 2.2 m 高: 2.2 m 門高: 2.0 m				

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 (不具合あり) ×: 点検不可 /: 装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	右側フロントケースにビツ
水漏れ	○	
燃料漏れ	○	
排気	○	
排圧	○	
マフラー	○	
ターボ	○	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	
スターター	○	
オルタネーター	○	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	○	
異常ランプ	○	
オーディオ	○	
バックカメラ	○	
電格ミラー	○	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	
ヘッドライト	○	
ウinker	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	
キャブ開閉	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラッチ	○	
異音	○	
オイル漏れ	○	
リターダ	○	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	4バック
ベラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
デフロック	○	

特記事項 燃料タンク 300ℓ × 2 本社へ報告済み 済 ・ 未 本社担当者

《走行状態》自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

タイヤ残量

単位: mm

9	9		
11	11	12	12
6	6	4	4
スベア			

タイヤサイズ


タイヤ商品化 可 or 不可

275/80R22.5 275/80R22.5


総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 6.31 大津	部品課 8.2.10.29 加賀谷

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	矢野	TPA3270-1	H15、11	キーストン床、庫内灯5コ マッティング3段、エアリフト付 スタンバイ付、2エバ
パワーステアリング	新明和	RAK10-6476D		格納、2枚折
その他				


外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)



バンパー
点傷



点傷



ゲート割れ穴あり

