

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年9月	2KG-FK64F	アルミウイング	FK64F-602377
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
102,875km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,240 mm 幅：2,400 mm 高：2,420 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	H I D、左不灯
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。左フォグランブ不灯。スターターキー1本、スベアーキー1本。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	4	3	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				12	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	979C1628	令和 1年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。門口上部水切り曲り。ウイング左前三角板曲り、キャストイング割れ。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り。	新明和工業	RAK10-6485D「S00602806」	令和 1年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2380mm、有効長1285mm、有効幅2310mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン無。ラジコン付き。歩み板付（ヒンジ割れ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】