

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年2月	QKG-FK65FZ	アルミウイング	FK65FZ-590021	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
711.760km	270PS/199KW	M/T 6速	エア－	長：6,730 mm 高：2,270 mm	幅：2,380 mm 門高：2,170 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 オイルパン にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	△	音出ない	走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	/		エアサス	◎	リヤエアサス
			タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション						ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	/	木材			
クラッチ	◎					デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項	スベアーキー1本、ボデーキー2本（回らず）。運転席頭上コンソールボックス破損。
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	13	8		265/70R19.5	265/70R19.5		
	—	—		—	—		
8	9	5	4	265/70R19.5	295/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	スベア	265/70R19.5	—
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「128RK937」	平成28年2月
【備考】 ラッシング1段、4対、スタンション付、庫内灯4ケ。丁番塗装剥がれサビ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ