

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年7月	TPG-FEB90	平ボディ	FEB90-551943
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
179,103km	175PS/129KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：5,020 mm 幅：1,970 mm 高：1,570 mm 門高：1,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	映らない
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールシートカバー破れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	△	後：左割れ ブレーキランプレンズ左亀裂
ワイパー	◎	
ミラー	○	助手席側アンダーミラーテープ補修

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	パプコ	D5GN 6「0402」	平成29年7月

【備考】丸カンフック8対、天井ベニヤ板敷、アオリベニヤ板貼りビス留め、幌柱溶接(取外不可)

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



特記事項	スペアキー1本
記録簿	無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
4	3		
—	—		
4	3	5	5
—	—	—	—
スペア		1	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ