

| 車両情報      |             |           |         |                                                 |
|-----------|-------------|-----------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式        | 形状      | 車台番号                                            |
| UDトラックス   | 平成23年3月     | LKG-CG5ZA | アルミウイング | CG5ZA-00991                                     |
| 走行        | 馬力          | シフト       | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 579,516km | 380PS/279KW | A/T エスコット | エア－     | 長：9,640 mm 幅：2,390 mm<br>高：2,650 mm 門高：2,470 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |         | 電装関係     |    |                | キャビン   |    |              |
|-------|----|---------|----------|----|----------------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態      | 点検項目     | 結果 | 状態             | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |         | エアコン     | ◎  |                | シート    | ○  | 破れ、へたり       |
| オイル混入 | ◎  |         | スターター    | ◎  |                | ヘッドライト | ◎  | H I D        |
| オイル漏れ | ○  | ロッカーカバー | オルタネーター  | ◎  |                | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |         | P/W（運転席） | ◎  |                | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |         | P/W（助手席） | ◎  |                | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |         | 坂道発進装置   | ◎  |                |        |    |              |
| 排気    | ◎  |         | 異常ランプ    | ◎  |                | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ◎  |         | オーディオ    | ◎  |                | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |         | バックカメラ   | ◎  | カラー            | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |         | 電格ミラー    | ◎  |                | エアサス   | ◎  | リヤエアサス       |
|       |    |         | ETC      | /  |                | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |         | タコグラフ    | △  | アナログ<br>電源入らない | ハンドル   | ○  | 擦れ           |
| 点検項目  | 結果 | 状態      |          |    |                | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L |
| ギア鳴き  | ◎  |         | 上物仕様     |    |                |        |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |         | 点検項目     | 結果 | 状態             | デフ     |    |              |
| クラッチ  | /  |         |          |    |                | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |         | 床材質      | /  | 木材             | 異音     | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |         |          |    |                | オイル漏れ  | ◎  |              |
| リターダ  | /  |         |          |    |                | デフロック  | ◎  |              |

特記事項

キャブ内汚れ、メインキー1本スベアキー1本ボデーキー1本、アドブルーキー1本




記録簿

有 (H24/8～H29/7、R2/7、R3/7)

| タイヤ残量   |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |    |    |             |             |             |             |
| 11      | 11 |    |    | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 10      | 10 |    |    | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 10      | 10 | 10 | 10 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 10      | 10 | 10 | 10 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スベア     |    |    |    | 13          | —           |             |             |
| 素材：スチール |    |    |    | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                 |         |                  |         |
|--------------------------------------|---------|------------------|---------|
| 上物名                                  | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式      |
| アルミウイング                              | 日本フルハーフ | DMH<br>「W8DT161」 | 平成23年3月 |
| 【備考】 ラッシング2段、引出しフック9対、庫内灯3ヶ、アオリ膨らみ有り |         |                  |         |
| 【備考】                                 |         |                  |         |
| 【備考】                                 |         |                  |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



|          |           |    |     |        |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |