

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年9月	BKG-FD7JMYA	アルミウイング	FD7JMY-12093
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
760,376km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,770 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,320 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材コーティング有。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	ハロゲンレンズくもり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	△	スプリング折れフロント左No2
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール150L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。左右テールレンズひび有。ステップスカート左右割れ。エンジンキー3本。ポデーキー2本(回着使用不可)。

記録簿 有(H22/12~R4/5)





タイヤ残量			
単位: mm			
4	4		
-	-		
7	7	6	6
-	-	-	-
スペア	12	-	

タイヤサイズ			
225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5		

素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2KV6575 「HFDMB-MJAAQH」	平成22年
【備考】床引き出しフック5対。ラッシングレール1段(後方2段)。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。ウイング左右内張り割れ、穴あき。観音扉腐食隙間、補修跡有。門口錆腐食。右ウイング中間ロック不良。クロスメンバー錆。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----