

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	令和 2年9月	2PG-EXD52CD	トラクタ	EXD52CD-7001803		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
43,364km	460PS/338KW	M/T H/L 1 6速		エア-	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	○	点検不可 左サイドカメラ付き。
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 編板張り。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 370L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 *R3/8/21、34472Km時リコール作業にてメーター交換済（記録簿有）。キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。
パーキングブレーキ付（作動確認済）。インパネポケット欠品。
エンジンキー2本（1本キーレス付）、燃料タンクキー2本、尿素タンクキー2本。

記錄簿 有 (R3/8)

タイヤ残量

単位: mm





	6	5	
	—	—	
2	1	2	1
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—
スピア	295/80R22.5	—	
素材：アルミ	備考：フロント、リヤタイヤサイズ違い。		

素材：アルミ 備考：フロント、リヤタイヤサイズ違い。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	RM-13-C 「K4-15493」	令和 2年
【備考】第五輪荷重11500Kg（許容第五輪荷重13000Kg）。作業灯1ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------