

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成18年9月	ADG-CG4ZA	アルミウイング	CG4ZA-01946
走行	馬力	シフト		ブレーキ
551,243km	380PS/279KW	セミア/T	エスコット 12速	エア
		長: 9,650 mm	幅: 2,380 mm	高: 2,640 mm
		mm		mm 門高: 2,450 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	鏡面劣化
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー2本、運転室天井汚れ
記録簿 有 (H20/2~R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
14	14			265/70R19.5	265/70R19.5		
14	14			265/70R19.5	265/70R19.5		
13	12	14	13	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
13	14	12	11	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア		10	—	スベア		265/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMH 「W7DT683」	平成18年8月
【備考】 ラッシング2段、引出フック9対、庫内灯4ケ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ