

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年9月	2PG-FS74HZ	アルミ平	FS74HZ-511126
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
188,102km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア－	長：9,490 mm 幅：2,400 mm 高：700 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	／		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面
リターダ	／					デフロック	◎	



特記事項 スペアキー1本、左右FFショックアブソーバにじみ

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	7			<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
5	7			<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
7	8	13	4	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
10	7	5	5	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
-----				-----			
スペア		4	—	スペア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	エイシン車体工業	EAB1126 「A1-H」	
【備考】 ※上物年式違い。5方開、馬蹄フック7対、床フック9対、スタンション穴11個、スタンションポール7本、前壁ロープフック2個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボディ内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----