

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成19年10月	BDG-FU50JZ	シャーシ	FU50JZ-550039
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
424,326km	350PS/257KW	M/T 7速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎					リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		バックカメラ	○	カラー一部カメラレンズ損傷有り	エアサス	◎	リヤエアサス
			電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項	キャブ内汚れ
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
9	8	8	8	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
8	9	7	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア					295/80R22.5	11R22.5 16PR	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ