

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年12月	QKG-CG5ZE	アルミ平	JNCMM90G6HU016094
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
744,339km	410PS/302KW	A/T エスコット 1 2速	エア－	長：9,510 mm 幅：2,380 mm 高：680 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	リヤリレーウィンカー
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	メッキステ－、メッキカバー
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材			
ギア抜け	◎							
クラッチ	/							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	/	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	ステンレス 300L 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

キャブメッキパーツ多数、エンジンキ－2個、ドアキ－1個、尿素キ－2本、燃料キ－2本



記録簿

有 (H29/3～R3/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	11		265/70R19.5	265/70R19.5		
	10	11		265/70R19.5	265/70R19.5		
5	5	5	6	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
6	6	5	5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア	－	－					
				素材：アルミ	備考：スペアタイヤ装備無し		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「T51845」	平成28年12月
【備考】 スタンション穴13個、スタンションポール7本、床フック25対、鳥居縞板貼り、鳥居部ガッチャ入れ3ヶ所、シート乗せ、シート乗せ部作業灯(LED)2個、5方開燐り、サイドガード角アルミ3段			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ