

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成22年8月	PDG-FK65FZ	アルミウィング	FK65FZ-540157	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
671.095km	270PS/199KW	M/T 6速	エア-	長:7,220 mm 高:2,240 mm	幅:2,390 mm 門高:2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすずり着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き		◎	
ギア抜け		◎	
クラッチ		◎	
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
リターダ		／	
		／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナヒ付き ナビ画面やや暗い
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ アルミ	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー1本、キャブ内ヤニ汚れ、スベアキー車載済
記録簿 有 (H23/4～R4/5)

タイヤ残量





単位：m

	8	8	
	—	—	
8	9	7	8
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「078RK821」	平成22年
【備考】 引出しフック5対、埋込フック5対、ラッシングレール1段、庫内灯5ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------