

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	平成24年12月	KQK-CG5ZA	アルミウィング	CG5ZA-10859	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
719,391km	380PS/279KW	A/T エスコット 12速	エア-	長: 9,600 mm 高: 2,580 mm	幅: 2,360 mm 門高: 2,500 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	デジタル

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	右前水入り
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミニウムシステムフロア

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフレック	◎	





特記事項 エンジンキー2本、ボディキー2本、キーレス1本、門高下部シーリング補修跡

記錄簿 有 (R3/6、R3/9、R3/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	6	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	7	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	245/70R19.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMJ 「W8D7165」	平成24年
【備考】ラッシング3段、エアージャロダ、エアーラインレール、庫内灯4カ所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------