

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年1月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-510872
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
295,400km	394PS/290KW	A/T シフトバイロット	エア-	長: 9,640 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,640 mm 門高: 2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート		◎	
ヘッドライト		◎	LED
ウィンカー		△	両ブレーキランプ割れ
ワイパー		◎	
ミラー		◎	

点検項目		結果	状態
リーフサス		◎	
エアサス		◎	リヤエアサス
パワステ		◎	
ハンドル		◎	
燃料タンク		◎	アルミ 300L 300L

点検項目		結果	状態
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
デフロック		◎	

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー2本 12/2吉鶴車載済み
記録簿 有 (R2/6~R4/1)

タイヤ残量




単位: mm

7	8		
5	3		
6	4	4	5
4	4	2	4
スベア	3	—	

タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>スペア</u>		<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>	
素材：アルミ	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	ハブコ	「979A2427」	令和 2年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、引出しフック9対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------