

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年6月	PKG-FSR34S2	アルミ平	FSR34-7001432
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
333,201km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：5,300mm 高：590mm幅：2,170mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	○	下降時キー音	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	／		点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	結果	状態	
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／		点検項目			デフ		
			結果	状態		点検項目	結果	状態
			床材質	／	鉄板	異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 運転席フロアカーペット破れ、エンジンキー2本

記録簿 有（H24/9、H28/6～R2/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	7			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
5	5	5	5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ		平成22年6月
【備考】床フック5対、後部スタンション穴1ヶ所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】