

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成20年6月	PDG-FK61F	アルミウイング	FK61F-721984
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
960,853km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,380 mm 高：2,340 mm 門高：2,210 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入		キャブ上がらない
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹返		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音	◎	
オイル漏れ	○	
リターダ		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	
スターター	◎	
オルタネーター		
P/W（運転席）	△	
P/W（助手席）	△	
坂道発進装置		
異常ランプ	△	E/Gシステム
オーディオ	△	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	△	左割れ
ウィンカー	△	後：左割れ
ワイパー	△	不動
ミラー	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	△	スプリング折れ
エアサス	/	
パワステ	/	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 200L

デフ



点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブが上がらない Fアクスルずれている
記録簿	○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	6			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
5	5	5	5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		1	—	スペア		225/90R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「0859C5372」	
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ