

| 車両情報      |             |              |        |                 |              |               |
|-----------|-------------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式           | 形状     | 車台番号            |              |               |
| いすゞ       | 平成26年9月     | QDG-EXZ52AJ改 | トラクタ   | EXZ52AJ-7000707 |              |               |
| 走行        | 馬力          | シフト          |        | ブレーキ            | ボディ内寸        |               |
| 620,691km | 520PS/382KW | M/T          | H/L 8速 | エア－             | 長：mm<br>高：mm | 幅：mm<br>門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |       | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |                       |
|-------|----|-------|----------|----|------|--------|----|-----------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態                    |
| 異音    | ◎  |       | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | へたり<br>シートカバー破れ       |
| オイル混入 | ◎  |       | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | H I D                 |
| オイル漏れ | ◎  |       | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |                       |
| 水混入   | ◎  |       | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |                       |
| 水漏れ   | ◎  |       | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |                       |
| 燃料漏れ  | ◎  |       | 坂道発進装置   | ／  |      |        |    |                       |
| 排気    | ◎  |       | 異常ランプ    | ◎  |      |        |    |                       |
| マフラー  | ◎  |       | オーディオ    | ◎  |      |        |    |                       |
| ターボ   | ◎  |       | バックカメラ   | ／  |      |        |    |                       |
| 冷却水吹返 | ◎  |       | 電格ミラー    | ◎  |      |        |    |                       |
| ミッション |    |       |          |    |      |        |    |                       |
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態                    |
| ギア鳴き  | ◎  |       | ETC      | ◎  | 2.0  | リーフサス  | ◎  |                       |
| ギア抜け  | ◎  |       | タコグラフ    | ◎  | アナログ | エアサス   | ／  |                       |
| クラッチ  | ◎  |       |          |    |      | パワステ   | ◎  |                       |
| 異音    | ◎  |       |          |    |      | ハンドル   | ○  | 擦れ                    |
| オイル漏れ | ◎  |       |          |    |      | 燃料タンク  | ◎  | スチール、アルミ<br>200L 400L |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |          |    |      |        |    |                       |

| 上物仕様 |    |    |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質  | ／  | 鉄板 |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |



特記事項    キャブ内汚れ、傷。シフトブーツ切れ。エンジンキー2本、燃料タンクキー1本、尿素タンクキー2本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿    有（H28/9～H30/8、R2/8、R3/8）

| タイヤ残量 |    |    |   | タイヤサイズ       |                              |              |              |
|-------|----|----|---|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 単位：mm |    |    |   |              |                              |              |              |
|       | 11 | 11 |   | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR                 |              |              |
|       | —  | —  |   | —            | —                            |              |              |
| 5     | 4  | 4  | 4 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR                 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| 7     | 7  | 8  | 8 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR                 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| スペア   |    |    |   | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR                 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
|       |    |    |   | —            | —                            | —            | —            |
|       |    |    |   | 素材：スチール      | 備考：リヤフフロント4本再生タイヤ。スタッドレスタイヤ。 |              |              |

| 上物仕様                                                            |      |                    |       |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------|
| 上物名                                                             | メーカー | 型式「製造番号」           | 年式    |
| カブラー                                                            | ヨコシャ | CD-2000<br>「K2811」 | 平成26年 |
| 【備考】 第五輪荷重20000Kg。キャパシティー20000Kg。作業灯2ヶ（不灯）。回転灯2ヶ。ポールトレーラー連結装置有。 |      |                    |       |
|                                                                 |      |                    |       |
| 【備考】                                                            |      |                    |       |
|                                                                 |      |                    |       |
| 【備考】                                                            |      |                    |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |