

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年8月	2KG-FK64F	冷凍バン	FK64F-602088
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
215,926km	220PS/162KW	A/T イノマツト 6速	エア－	長：6,200 mm 幅：2,320 mm 高：2,220 mm 門高：2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ		
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D		
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎			
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎			
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右メッキカバー欠品		
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係				
排気	◎		異常ランプ	◎						
マフラー	○	テールパイプヘコミ	オーディオ	◎						
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー					
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎			
ミッション			ETC	◎	2.0	エアサス	◎			
			タコグラフ	／		パワステ	◎			
			上物仕様			ハンドル	○	擦れ		
						燃料タンク	◎	アルミ 300L		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	デフ				
ギア抜け	◎									
クラッチ	／		異音						◎	
異音	◎		オイル漏れ						◎	
オイル漏れ	◎		デフロック			／				
リターダ	／									





特記事項 キャブ内汚れ、傷。エンジンキー2本、ボデーキー4本、燃料タンクキー2本、尿素タンクキー2本、キーレスリモコン1ヶ。
12/5鍵車載済み。根岸

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	11		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
0	2	10	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				素材：アルミ	備考：スペア－タイヤ無		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H190498	令和 1年4月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール3段。庫内灯3ヶ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。左観音式サイド扉。			
冷凍機／直結	東プレ	VX82LOC-T	令和 1年4月
【備考】-30℃設定 （ 1hで +23℃ → -3℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「19T038795N」	令和 1年
【備考】PG寸法：全長1575mm、全幅2290mm、有効長1265mm、有効幅2215mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ