

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成20年9月	PKG-EXD52D8	トラクタ	EXD52D8-7001135		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
約 1,000,000km				長： 高:	mm 幅： mm	mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
------	----	----

異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		

ミッション

点検項目	結果	状態
------	----	----

ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量

単位：mm

	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア		—	—

素材： 備考：

タイヤサイズ

	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア		—	—

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石

【外装】

【ボディ内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----