

【備考】ジョロダール4列。引き出しフック11対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。90度ストッパー。
前方スタンション穴4ケ（スタンション2本）。観音扉内コンパネ入れ。門口錆。後方ジョロダール入れ腐食穴あり。

[illegible]



【備考】			

デフロック	/	
-------	---	--

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。フロント左右ショックアブソーバー滲み。エンジンキー3本。ボデーキー2本。

記録簿 無 ○

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------