

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和2年1月	2PG-CYL77C	アルミ平	CYL77C-7003214
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
202,101km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,500 mm 幅: 2,400 mm 高: 370 mm 門高: 180 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	△	点検不可
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	△	点検不可
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	△	点検不可
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	点検不可

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	△	点検不可
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	電源入らない
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	△	不動
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート		へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト		HID 右側事故で外れ
ウィンカー	△	前: 右不灯、右割れ 後: 右不灯、右割れ テールランプ右側事故 破損
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「152673」	令和2年1月
【備考】床フック9対			
【備考】			
【備考】			





外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

特記事項 キャブと後ろ右側事故で破損
キャブ上がらない
記録簿 無○

タイヤ残量			
単位: mm			
8	7		
—	—		
13	2	3	2
9	7	9	9
スベア	2	—	

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
295/80R22.5	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア	11R22.5 14PR	—	

素材: アルミ 備考:



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床	汚れ