

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 2年9月	2PG-CXZ77CT	ダンプ	CXZ77CT-7004419	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
122.503km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:5.090 mm 高:500 mm	幅:2.180 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

▼ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

▼ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

▼ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行關係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 290 l

テ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキ-2本、燃料キ-2本、尿素キ-2本、メッキパーツ多数

記錄簿 有 (R3/9、R4/10)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

	10	9	
	—	—	
13	13	12	13
4	5	4	4
スベア		—	—

タイヤサイズ

	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR

スペア	—	—	
素材：スチール	備考：R8再生タイヤ装着、スペアタイヤ無し		

素材：スチール 備考：R8本再生タイヤ装着、スペアタイヤ無し

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	極東開発工業	DD10-761 「19U120038F」	令和 2年

【備考】電動コボレーン、前壁作業灯LED2個

--	--	--	--





【備考】

--	--	--	--

【備考】

外裝狀態	
------	--

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点検有



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------