

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成30年2月	2PG-CG5CA	アルミウィング	JNCMB02G1JU027816
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
約 278,000km	390PS/287KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長: 9,620 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,610 mm 門高: 2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	腐食 HCインジェクタ付近	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	◎	リヤエアサス			
クラッチ	/		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L 200L			
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				





特記事項 スペアキー1本、キーレス1本、(11/30 車載済/パイザー上の棚へ 西垣) ペバストヒーター付き ※左テールランプ水混入

記録簿 有(R3/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	6	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	6	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア	—	—	
素材: アルミ				備考: スペアタイヤキャリア無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「17W-10421」	平成29年
【備考】 ラッシング2段、引出しフック9対、庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------