

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年3月	TRG-NHR85AN	冷凍バン	NHR85-7025522
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
146,900km	110PS/81KW	M/T 5速	パキューム	長：2,940 mm 幅：1,670 mm 高：1,730 mm 門高：1,720 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	／				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 63L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	／	ステンレス			
異音	◎							
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態
リターダ	／					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー4本、10/20車載済み（江口）

記録簿 有（R2/9～R4/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
7	7	7	7	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		10	—	スベア		195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GLC7	令和 1年3月
【備考】水抜き穴2個、左サイドドア、庫内灯2個			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	1E42146G02	令和 1年3月
【備考】-20℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】