

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年11月	KQG-FW1EXBG	アルミウィング	FW1EXB-15962
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
777,924km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 12速	エア	長:9,610 mm 幅:2,380 mm 高:2,610 mm 門高:2,510 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 キャブ内汚れ・傷、インパネポケット欠品、蛍光灯レンズひび、タコグラフ欠品、エンジンキー3本、ボディキー2本(固着使用不可)、燃料タンクキー1本




記録簿 有 (H26/10~R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	4	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	3	2	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		3	—	スベア		245/70R19.5	—

素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LJAADF 「2KY6834」	平成25年
【備考】エアーロール4列、引き出しフック10対、前方スタンション2ヶ所、ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、90度ストッパー、右ウイング内張り割れあり			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------