

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年8月	TPG-FEB20	冷凍バン	FEB20-550004
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
104,972km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキウム	長:4,290 mm 幅:1,980 mm 高:1,960 mm 門高:1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミニウムシステムフロアー

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフレック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。右ドア傷、ヘコミ。エンジンキー1本、スペアー無、キーレスリモコン1ケ。

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位：mm

8

9

—

—

8

8

9

9

—

—

—

—

スベア

5

—

タイヤサイズ

195/85R15

195/85R15

—

—

195/85R15

195/85R15

195/85R15

195/85R15

—

—

—

—

スベア

195/85R15

—





素材：スチール

備考：スタッドレスタイヤ

素材：スチール 備考：スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F163777	平成28年7月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシンググレール2段。庫内灯2ケ。前方水抜き穴2ケ。左スライド式サイド扉。			
冷凍機／直結	東プレ	XV32LOC-P	平成28年7月
【備考】-30℃設定（1hで+14.5℃→-14.5℃確認）。			
格納ゲート／3枚折り	極東開発工業	CG1001D-B3MRA2 「16T068740N」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1210mm、全幅1990mm、有効長990mm、有効幅1910mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。ブラットホーム裏傷、割れ。作動渋り有。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------