

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年12月	TPG-FEB50	冷凍バン	FEB50-572084
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
77,885km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,294 mm 幅：1,969 mm 高：1,882 mm 門高：1,866 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルフィルターにじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルにじみ
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

特記事項
記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
2	2		
—	—		
0	1	0	0
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
205/70R17.5		195/70R17.5	
—		—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スベア		205/70R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H182966」	平成30年11月
【備考】左スライドドア、I型キーストン、水抜き穴×2、ラッシング2段、エアリブ、庫内灯×2、			
冷凍機／直結	東プレ	XV32LOC-P「H182966」	平成30年11月
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ