

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年12月	TPG-FEB50	冷凍バン	FEB50-572084
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
77,885km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：4,294 mm 幅：1,969 mm 高：1,882 mm 門高：1,866 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	○	オイルフィルターにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎		パワステ	◎	
			タコグラフ			ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ		
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	2			205/70R17.5	195/70R17.5		
—	—			—	—		
0	1	0	0	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				9	—	205/70R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「H182966」	平成30年11月
【備考】左スライドドア、I型キーストン、水抜き穴×2、ラッシング2段、エアリブ、庫内灯×2、			
冷凍機／直結	東ブレ	XV32LOC-P 「H182966」	平成30年11月
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ