

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成28年1月	KKG-EXD52AD	トラクタ	EXD52AD-7002810	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
405,067km	420PS/309KW	M/T 7速	エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	オイルパン フロントケース取付付 近しみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水混入	◎		坂道発進装置	/				
水漏れ	◎		異常ランプ	◎				
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎				
排気	◎		バックカメラ	/				
マフラー	◎		電格ミラー	◎				
ターボ	◎		ETC	◎	2.0			
冷却水吹返	◎		タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	アルミ 400L
リッターダ	/							
	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							

特記事項 キャブ内汚れ、傷。エンジンキー3本。キーレスリモコン1ケ。

記録簿 無 ()

▼

タイヤ残量

単位: mm

7

8

—

—

4

4

3

3

—

—

—

—

スベア

3

—

▼

タイヤサイズ

295/80R22.5

295/80R22.5

—

—

275/80R22.5

275/80R22.5

275/80R22.5

275/80R22.5

—

—

—

—

スベア

295/80R22.5





—

素材: スチール

備考: フロント、リヤサイズ違い。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	RM-13-C 「FY-1181」	平成28年
【備考】第五輪荷重11500Kg。キャパシティー13000Kg。作業灯1ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------