

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年10月	SKG-NKR85YN	塵芥車	NKR85Y-7004868
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
236,675km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	エグレ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							





特記事項 エンジンキー1本、キャブ内ヤニ汚れ、安全バー固着

記録簿 有 (R1/10〜R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
6	7	7	6	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：ホイールキャップ付き		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GT044-5433NLS1 「H509448813」	平成26年
【備考】容積4.9立米、プレス式、作業灯2ヶ、連続作動車			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】