

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成25年10月	QKG-CW5XL	ダンプ	CW5XL-11099	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
442,024km	380PS/279KW	M/T H/L 6速	エア－	長：5,090mm 高：590mm	幅：2,190mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	エンジン、ミッション 継ぎ目漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ、デジタル			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 キャブチルドオイル漏れ

記録簿 有（H26/10～R3/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	1			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
3	0	3	3	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
0	0	1	2	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア					—	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR11-0230	平成25年10月
【備考】電動コボレーン			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】