

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成 8年11月	KC-NPR71LR	クレーン付平	NPR71L-7409789
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
60,427km	140PS/103KW	M/T 6速	ハキューム	長: 3,700 mm 幅: 2,000 mm 高: 380 mm 門高: 380 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	割れ 右側亀裂有り
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	/		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8	—	—	—	—	—	—
7	7	7	7	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	3	—	—	スペア	—	—	—

素材: スチール 備考: 7.00R16 12PR.

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	不明		(不明)
【備考】床フック2対			
クレーン/クレーン	タダノ	311-120-10120 「792157」	(不明)
【備考】旋回部オイル漏れ 5段ラジコン仕様 作動確認済み フックイン無し			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ